

Localisation : 48 Référence : IA48000218
Aire d'étude : La Canourgue
Commune : La Canourgue (anciennement commune de : Auxillac; commune rattachée à : La Canourgue)
Titre courant : château
Dénomination : château

Cartographie : Lambert3 0671020 3241220

Cadastre : 1935 011 B1 209 A 213

Statut juridique : propriété privée

Protection :

à signaler

Dossier d'inventaire topographique établi en 1968, 1994 par Grandjouan Marie-Sylvie

(c) Inventaire général, 1968

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle (?), 18e siècle (?) . .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le gros-oeuvre de l'ensemble, constitué par un appareil de moellons calcaires assisés semble indiquer que le corps principal, les deux tours et la tour pigeonier qui lui donnent l'aspect d'un petit château, ont été construits au 17e siècle, ainsi que la porte d'entrée avec sa menuiserie

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : pigeonier

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire; moellon; enduit partiel

Couverture : schiste en couverture; calcaire en couverture; ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : étage de soubassement; 1 étage carré

Couvrement : voûte en berceau

COUVERTURE : toit en pavillon; appentis; croupe

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oeuvre; escalier en vis sans jour

Localisation : 48 - La Canourgue

Réf. : IA48000218

Titre courant : château

Dénomination : château

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Un seul corps de bâtiment de plan rectangulaire morcelé et en partie reconstruit, cantonné de deux tours couvertes de toit en pavillon. Au centre, se trouve une troisième tour couverte d'un toit en appentis à pignon découvert abritant un pigeonnier au dernier niveau. Le corps de bâtiment en aile, à l'est, était couvert d'un toit à croupe visible sur une carte postale ancienne (vers 1950 ?). Il a été surélevé avant 1968. Les toits à longs pans sont couverts de lauzes calcaires posées sur l'extrados des voûtes en berceau brisé des combles. Une partie de la toiture avait été refaite en ardoise

TYPOLOGIE : comble voûté

48 AUXILLAC (commune rattachée à LA CANOURGUE)
Château

Table de l'illustration

Pl. I Plan de situation

Pl. II Situation de la partie de l'édifice ayant fait l'objet de croquis en 1968

Pl. III Plan partiel au rez-de-chaussée

Pl. IV Elévation ouest

Pl. V Elévation nord

III. 1 : Elévation postérieure

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 28 X

III. 2 : Elévation postérieure. Etat ancien. Carte postale

III. 3 : Elévation sur la place

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 17 X

III. 4 : Vue d'ensemble

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 16 X

III. 5 : Elévation latérale

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 29 X

III. 6 : Elévation antérieure

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 24 X

III. 7 : Elévation latérale, vue d'ensemble des murs pignons

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 18 X

III. 8 : Entrée de la cage d'escalier

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 20 X

III. 9 : Cage d'escalier : détail de l'encorbellement

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 22 X

III. 10 : Elévation latérale : détail de l'encorbellement

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 19 X

III. 11 : Détail de la porte de la cage d'escalier

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 23 X

III. 12 : Elévation postérieure : baie murée


Ph. Inv. J. Vallon 68 48 21 X

III. 13 : Détail de l'escalier

Ph. Inv. J. Vallon 68 48 25 X


48- AUXILLAC (commune rattachée à LA CANOURGUE)
CHATEAU

I Plan de situation. Extrait du plan cadastral, 1935, section 011 B1, échelle 1/1250




48- AUXILLAC (commune rattachée à LA CANOURGUE)
Château

II Situation de la partie de l'édifice ayant fait l'objet de croquis en 1968




48- AUXILLAC (commune rattachée à LA CANOURGUE)
Château

III Plan partiel au rez-de-chaussée. Croquis. (R. Domon, 1968 © Inventaire Languedoc-Roussillon)




48- AUXILLAC (commune rattachée à LA CANOURGUE)
Château

IV Elévation ouest. Croquis. (R. Domon, 1968 © Inventaire Languedoc-Roussillon)



48- AUXILLAC (commune rattachée à LA CANOURGUE)
Château

V. Elévation nord. Croquis. (R. Domon, 1968 © Inventaire Languedoc-Roussillon)



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE (ancien château)

35.01

1. Elévation postérieure.

Photo J. VALLON

n° 68.48.28 X



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE (ancien château)

35.01

2 - Elévation postérieure. Etat ancien

Carte postale. Photo CAUJOLLE, photographe. Editeur, 7, rue Grignan, Marseille.



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE, ancien château

35.01

3 - Elévation sur la place.

Photo J. VALLON
n° 68.48.17 X



48. AUXILLAC. Place de l'église.

DEMEURE, ancien château.

35.01

4 Vue d'ensemble.

Photo J. VALLON
n° 68.48.16 X



48. AUXILLAC. Place de l'église.

DEMEURE, ancien château.

35.01

5 - Elévation latérale.

Photo J. VALLON
n° 68.48.29 X



48. AUXILLAC. Place de l'église.

DEMEURE; ancien château.

35.01

6 - Elévation antérieure.

Photo J. VALLON
n° 68.48.24 X



48. AUXILLAC. Place de l'église.

DEMEURE, ancien château.

35.01

7 - Elévation latérale, vue d'ensemble des murs pignons.

Photo J. VALLON
n° 68.48.18 X



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE, ancien château

35.01

8 - Entrée de la cage d'escalier.

Photo J. VALLON
n° 68.48.20 X



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE, ancien château

35.01

9 - Cage d'escalier : détail de l'encorbellement.

Photo J. VALLON
n° 68.48.22 X



48. AUXILLAC. Place de l'église.

DEMEURE, ancien château.

35.01

10. Elévation latérale, détail de l'encorbellement.

Photo J. VALLON
n° 68.48.19 X



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE, ancien château

35.01

44-Détail de la porte de la cage d'escalier.

Photo J. VALLON
n° 68.48.23 X



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE, ancien château

35.01

12. Elévation postérieure : baie murée

Photo J. VALLON
n° 68.48.21 X



48. AUXILLAC. Place de l'église

DEMEURE, ancien château

35.01

48-Détail de l'escalier.

Photo J. VALLON
n° 68.48.25 X

